

Typ / Zamówienia (Program części)

Wzierniki ze wskaźnikiem wilgoci

Ze wskaźnikiem wilgoci, gwint zewnętrzny x gwint zewnętrzny



Typ	Przyłącza Wlot x wylot	Numer katalogowy
SBI 6	7/16" x 7/16" UNF	SBI-01001
SBI 10	5/8" x 5/8" UNF	SBI-01002
SBI 12	3/4" x 3/4" UNF	SBI-01003
SBI 16	7/8" x 7/8" UNF	SBI-01004

Ze wskaźnikiem wilgoci, gwint wewnętrzny x gwint zewnętrzny




Typ	Przyłącza Wlot x wylot	Numer katalogowy
SBIA 6	7/16" x 7/16" UNF	SBIA-01001
SBIA 10	5/8" x 5/8" UNF	SBIA-01002
SBIA 12	3/4" x 3/4" UNF	SBIA-01003
SBIA 16	7/8" x 7/8" UNF	SBIA-01004

Ze wskaźnikiem wilgoci, przyłącza lutowane


Typ	Przyłącza Wlot x wylot	Numer katalogowy
SLI 6	6 x 6 mm ODF	SLI-01001
SLI 1/4	1/4" x 1/4" ODF	SLI-01002
SLI 10	10 x 10 mm ODF	SLI-01003
SLI 3/8	3/8" x 3/8" ODF	SLI-01004
SLI 12	12 x 12 mm ODF	SLI-01005
SLI 1/2	1/2" x 1/2" ODF	SLI-01006
SLI 15	15 x 15 mm ODF	SLI-01007
SLI 16	16 x 16 mm ODF 5/8" x 5/8" ODF	SLI-01008
SLI 18	18 x 18 mm ODF	SLI-01010
SLI 3/4	3/4" x 3/4" ODF	SLI-01012
SLI 22	22 x 22 mm ODF 7/8" x 7/8" ODF	SLI-01011
SLI 28	28 x 28 mm ODF	SLI-01014
SLI 1.1/8	1.1/8" x 1.1/8" ODF	SLI-01015



SLI



SBI



SBIA